

# Matériel auxiliaire aiguillage, TB, 10° asymétrique, U99

Référence 100214



## Remarques

- Ce matériel auxiliaire est compris dans l'installation complète (maillage)

- Sans ancrages de fil de contact rainuré, filet porteur ni suspensions  
- Les listes de pièces exactes sont montrées dans les plans de montage correspondants