

# Matériel auxiliaire aiguillage de croisement pour TB, 20°/U88, double

Référence 102137



## Remarques

- Ce matériel auxiliaire est compris dans l'installation complète (maillage)

- Sans ancrages de fil de contact rainuré, filet porteur ni suspensions
- Les listes de pièces exactes sont montrées dans les plans de montage correspondants